



# Starostlivosť a údržba - koberce

**Starostlivosť o koberce je veľmi dôležitá, preto vám prinášame zopár tipov ako vašim kobercom zabezpečíte dlhú životnosť pri zachovaní ich šarmu a príťažlivosti:**

- Koberec vysávajte pravidelne.
- Perte ručne alebo v práčke pri teplote max. 30 °C, bez odstred'ovania.
- Koberec perte v práčke za predpokladu, že je splnené pravidlo max. 70 x 250 cm pre práčku s kapacitou 6 kg.
- Koberce so šírkou viac ako 140 cm neperte v práčke kvôli ich veľkosti, použite radšej chemické čistenie.
- Neodstred'ujte.
- Nesušte v sušičke.
- Okraje koberca sú zvarené. Neohýbajte ich, pretože môžu prasknúť a tým sa poškodiť.
- Keď sú okraje mokré, rovnomerne ich ponatahujte.
- Pri sušení preveste koberec cez širokú tyč alebo niekoľko šnúr.
- Škvŕnu od kečupu ihneď opláchnite! Na odstránenie škvŕn použite vlhkú mäkkú handričku alebo špongiu. Neotierajte.
- Koberec čistite mopom, ručne vo vani alebo vo veľkej nádobe. Prípadne použite chemické čistenie.